AfD-Bezirksfraktion Alt-Oberhausen

Antrag gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Oberhausen, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen

---

Wiederherstellung der sicheren Begehbarkeit des Gehwegs

im Bereich zwischen Max-Planck-Ring und Mülheimer Straße

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen möge beschließen:

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen bittet die Verwaltung, die durch tief in den Gehwegbereich hineinragendes Astwerk verursachte Beeinträchtigung der sicheren Begehbarkeit im Bereich zwischen Max-Planck-Ring und Mülheimer Straße zeitnah zu überprüfen.

Sofern sich die auf den beigefügten Fotos dokumentierte Beeinträchtigung bestätigt, wird die Verwaltung gebeten, den hierfür Verantwortlichen zu ermitteln und im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren und für Fußgänger ungehindert nutzbaren Gehwegs zu veranlassen.

Begründung

Im genannten Bereich ragt Astwerk erheblich in den Gehweg hinein. Nach Feststellung vor Ort beträgt die Durchgangshöhe an der niedrigsten Stelle lediglich etwa 1,40 Meter.

Die beigefügten Fotos dokumentieren deutlich, dass der für Fußgänger vorgesehene Bereich dadurch erheblich eingeschränkt wird. Ein ungehindertes Passieren des Gehwegs ist an dieser Stelle nicht gewährleistet. Fußgänger können dadurch gezwungen sein, dem Astwerk auszuweichen. Erfolgt dieses Ausweichen in Richtung Fahrbahn, entsteht eine zusätzliche vermeidbare Gefährdung.

Bei dem betroffenen Straßenabschnitt handelt es sich nach Kenntnis der Antragsteller um eine Privatstraße. Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen wird der Bereich tatsächlich von Fußgängern genutzt. Die Bezirksvertretung bittet die Verwaltung daher, den Zustand zeitnah zu überprüfen, den hierfür Verantwortlichen festzustellen und im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten auf die Wiederherstellung eines sicheren und ungehindert nutzbaren Gehwegs hinzuwirken.

Anlage: Fotodokumentation der örtlichen Situation

Anlage: Fotodokumentation



Foto 1: Tiefhängendes Astwerk unmittelbar über dem Gehweg.

Anlage: Fotodokumentation



Foto 2: Übersicht des betroffenen Bereichs zwischen Max-Planck-Ring und Mülheimer Straße.

Anlage: Fotodokumentation



Foto 3: Eingeschränkte Durchgangshöhe im Bereich des Gehwegs.